

処理機械点検表

※月例点検は毎月末に行っております。

| PRO-310 (コンクリート破碎機) | | | | |
|---------------------|-----------|------|----------|--|
| 点検年月日 | 点検箇所 | 点検内容 | 整備実施状況 | |
| R 3年度 04.30 | 給脂装置 | 損傷 | ニップル3個交換 | |
| 05.31 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 06.30 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 07.31 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 08.31 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 09.30 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 〃 | サイドプレート | 摩耗 | 溶接 | |
| 10.30 | 一次破碎歯 | 変形 | 土台変形2個交換 | |
| 〃 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 11.30 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 12.29 | 一次破碎歯 | 損傷 | 2本交換 | |
| 01.31 | 一次破碎歯 | 損傷 | 1本交換 | |
| 02.28 | 一次破碎歯 | 損傷 | 2本交換 | |
| 〃 | ロール本体 | 摩耗 | ロール5個交換 | |
| 03.31 | 一次破碎歯 | 損傷 | 1本交換 | |
| 〃 | ギヤードモータ | 損傷 | ベアリング交換 | |
| 〃 | 排出コンベアー | 損傷 | ベルト交換 | |
| 〃 | 一次コンベアー | 損傷 | ベルト交換 | |
| 〃 | 二次コンベアー | 損傷 | ベルト交換 | |
| | | | | |
| R 4年度 04.30 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 05.31 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 〃 | 永磁選機ベアリング | 摩耗 | 交換 | |
| 06.30 | 二次破碎歯 | 摩耗 | オーバーサイズ | |
| 07.30 | 一次コンベアー | 損傷 | 亀裂有 | |
| 08.31 | | | 異常なし | |
| 09.30 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 10.31 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 11.30 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |
| 〃 | 電気系統 | | 要交換 | |
| 12.28 | 二次破碎歯 | 摩耗 | 溶接 | |

